

Ressort: Lokales

## "Bild": Internes Gutachten deckt neue Mängel am Flughafen BER auf

Berlin, 04.01.2013, 00:00 Uhr

**GDN** - Laut eines internen Flughafen-Gutachtens wird der neue Hauptstadtflughafen "Willy Brandt" bereits kurz nach seiner geplanten Eröffnung am 27. Oktober 2013 teilweise zu klein sein. Das berichtet die "Bild-Zeitung" (Freitagausgabe).

Demnach sei ein reibungsloser Betrieb während des Winterflugplans 2013/2014 nur noch unter idealtypischen Bedingungen möglich. Neben Engpässen bei Check-In-Schaltern und Sicherheitskontrollen bemängelt das "Airport Research Center" aus Aachen besonders die zu kleine Gepäckausgabe. "Die Anzahl an Gepäckbändern ist für die Verkehrslast der Wintersaison 2013 nur eingeschränkt ausreichend, da keinerlei Systemreserven zur Verfügung stehen", heißt es in der vom Flughafen beauftragten Studie. Bereits der Ausfall von nur einem der acht Gepäckbänder könnte zu einem totalen Betriebsausfall ("system break") führen, schreiben die Experten. Sie empfehlen eine schnellstmögliche Erweiterung. Bislang widersprach der Flughafen der Kritik, das Terminal könne zu klein sein. Auf "Bild"-Anfrage sagte ein Sprecher gestern: "Planung und Realisierung zusätzlicher Gepäckausgabebänder können nach Eröffnung im Bedarfsfall zeitnah vorgenommen werden."

### Bericht online:

<https://www.germandailynews.com/bericht-5165/bild-internes-gutachten-deckt-neue-maengel-am-flughafen-ber-auf.html>

### Redaktion und Verantwortlichkeit:

V.i.S.d.P. und gem. § 6 MDStV:

### Haftungsausschluss:

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der veröffentlichten Meldung, sondern stellt lediglich den Speicherplatz für die Bereitstellung und den Zugriff auf Inhalte Dritter zur Verfügung. Für den Inhalt der Meldung ist der allein jeweilige Autor verantwortlich.

### Editorial program service of General News Agency:

UPA United Press Agency LTD

483 Green Lanes

UK, London N13NV 4BS

contact (at) unitedpressagency.com

Official Federal Reg. No. 7442619